

Рекомендации по работе с HPL

Данные рекомендации разработаны с учетом общих требований, предъявляемых при работе с HPL-панелями, полученных с применением обычных термопротивных смол, как зарубежных, так и российских. HPL-панели, выпускаемые на Заводе слоистых пластиков, созданы из стандартного сырья, закупаемого за рубежом и соответствуют международным стандартам.

Транспортировка

Во время транспортировки HPL-панелей необходимо использовать только плоские, хорошо закрепленные паллеты и не допускать сдвиг панелей относительно друг друга (рис. 1). При погрузочно-разгрузочных работах, чтобы не поцарапать поверхности панелей, необходимо поднимать их вручную, либо использовать вакуумные захваты. Не рекомендуется тащить панели, так как посторонние частицы, возможно находящиеся между панелями, а также острые торцы, могут повредить поверхность (рис. 2).




рис. 1




рис. 2